

NF941MAT/RVS
NF942MAT/RVS

Functieschakelaar 225611 (vervangen voor 34061)

Nieuwe schakelaar 225611 is 1 contact langer.

Achterste contact is dubbel uitgevoerd, dus als je van voren begint over te steken gaat het goed.

